UAB „SPgrupe“. Adresas: Baltų pr. 36. Kaunas. Įm kodas 302442358, PVM kodas LT100004965118. El.p. kaunas@klinkera.lt, tel.: 8 (676) 56624

(įstaigos, organizacijos pavadinimas, adresas, kodas, PVM kodas, ek.v.rūšies kodas, tel., faksas, el.paštas, vadovo vardas, pavardė)

GAMINTOJO TECHNINĖ INFORMACIJA APIE BETONINIUS TVOROS PAMATUS

1. Betono gaminių paviršiuje leidžiami paviršiaus sluoksnio tekstūros vienodumo nukrypimai. Šie nukrypimai atsiranda dėl neišvengiamų žaliavų savybių pokyčių, paties gamybos proceso, taip pat dėl besikeičiančių kietėjimo sąlygų. Šie nuokrypiai nelaikomi esminiais, jei gaminių techniniai parametrai atitinka atitinkamų standartų reikalavimus. Aukščiau nurodytos aplinkybės nėra skundo pagrindas.
2. Kai kuriais atvejais gali būti gaminių spalvų skirtumų. Šiuos skirtumus gali lemti skirtingos kietėjimo sąlygos (temperatūra, oro drėgmė), pavyzdžiui, kietėjimo užpildymo eiliškumas, paros laikas, oro sąlygų pokyčiai ir kintantis mišinio vandens ir cemento santykis (nepaisant to, kad naudojami techniškai pažangūs betono drėgmės kontrolės metodai), kintantis cemento skiedinio kiekis ant Produktų paviršiaus, cemento spalvos pokyčiai, taip pat užpildo grūdėtumas ir spalva. Betoninio tvoros pamato naudojimo laikotarpis yra svarbus veiksnys, turintis įtakos gaminių spalvos pokyčiams. Per naudojimo laikotarpį spalvų skirtumai gali išryškėti, kai naudojami skirtingų gamybos partijų gaminiai. Juos lemia nedideli skirtingi gamybos partijų skirtumai, atitinkamų laikas ir minimalūs medžiagų skirtumai.
3. Pagamintiems gaminiams gali atsirasti išsisluoksniavimo požymių. Dūlėjimas yra natūralus, atsitiktinis reiškinys, visiškai nepriklausantis nuo gamintojo. Tačiau jie yra laikinas reiškinys ir, priklausomai nuo jų rūšies ir intensyvumo bei gaminių naudojimo intensyvumo, išnyksta per kelerius metus. Iškilumų išnykimo laikui ir (arba) laikotarpiui įtakos turi ir naudojimo metu vyraujančios oro sąlygos. Atsiradus šiems laikiniems reiškiniams garantija nėra suteikiama.
4. Retais atvejais gaminių paviršiuje gali atsirasti mikroįtrūkimų. Jie atsiranda dėl betono susitraukimo kietėjimo metu. Gamintojas, atlikęs eksploatacinių savybių tyrimus, nustatė, kad šie mikroįtrūkimai nepablogina gaminių eksploatacinių savybių ir nesumažina techninių charakteristikų. Dėl šių mikroįtrūkimų garantija nėra suteikiama.
5. Gaminant betoninį tvoros pamatą, dėl gamyklinės formos ant gaminio kraštų gali atsirasti "nelygumų, grublėtumų". Šie „nelygumai“ nesimato sumontavus pamatą, nes yra pamato apatinėje dalyje. Atsiradę nelygumai nesumažina gaminių kokybinės vertės, šiems techniniams parametrams garantija nėra suteikiama.
6. Dėl gamybos proceso kai kurių gaminių paviršiuje gali atsirasti mikro oro tarpeliai. Jos neturi įtakos Produktų savybėms ar techniniams parametrams, garantija atsiradusiems mikro tarpeliams nėra suteikiama.