

CEDRAL ŠKIEDRCEMENTA APDARES DĒĻU MAZGĀŠANAS REKOMENDĀCIJA

2017-03-20
Jaunā Akmene

Pielietošanas joma:

CEDRAL šķiedrcementa apdares dēļu tīrīšanai.

Izmantotie līdzekļi:

- 1) 10 litru plastmasas spaiņi;
- 2) Ota.
- 3) Birste;
- 4) Polietilēna plēve;
- 5) Aizsargbrilles;
- 6) Respirators.
- 7) Aizsargcimdi;
- 8) Vienreizlietojamais kombinezons vai cits darba apģērbs;
- 9) Citronskābe, CAS Nr. 77-92-9.
- 10) Ābolskābe, CAS Nr. 6915-15-7.
- 11) Kociņš šķīduma samaisīšanai.

Darba gaita

Fasādes apdare jānotīra no svešiem netīrumiem, pieķērušiem nosēdumiem un putekļiem (var, piemēram, ar birsti, lupatu vai nopūst ar saspīestu gaisu).

Sagatavo (8 ± 2) % koncentrācijas citronskābes šķīdumu (kā šīs vielas aizstājēju var izmantot ābolskābi). Ņem 800 ± 200 g citronskābes, ielej spainī 10 litrus ūdens un rūpīgi samaisa, līdz izšķīst. Cinkotās palodžu skārda detaļas vai citas metāla daļas pirms darba pārklāj ar polietilēna plēvi. Netīrumus uz fasādes apdares virsmas ar otu vai birsti pārklāj ar sagatavoto citronskābes šķīdumu. Klāj no augšas uz leju. Pārklāto virsmu atstāj līdz 3 minūtēm (iedarbības laiks atkarīgs no laikapstākļiem, nedrīkst ļaut šķīdumam izžūt), pēc tam ar birsti un ūdeni (vēl labāk ar spēcīgu ūdens strūklu) virsmu rūpīgi nomazgā. Var izmantot augstspiediena mazgātāju. Ja pēc nožūšanas netīrumi joprojām redzami, tīrīšanas procedūru atkārto.

Darba drošība

Veicot darbus, obligāti jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi un jāievēro materiālu drošības datu lapā norādītās instrukcijas.