

## **RAŽOTĀJA TEHNISKĀ INFORMĀCIJA PAR BETONA ŽOGA PAMATIEM**

1. Betona izstrādājumu virsmā ir pieļaujamās virsmas slāņa tekstūras viendabīguma novirzes. Šīs novirzes rodas neizbēgamu izejvielu īpašību izmaiņu, paša ražošanas procesa, kā arī mainīgo sacietēšanas apstākļu dēļ. Šīs novirzes netiek uzskatītas par būtiskām, ja izstrādājumu tehniskie parametri atbilst attiecīgo standartu prasībām. Iepriekš minētie apstākļi nav pamats sūdzībai.
2. Dažos gadījumos var rasties izstrādājumu krāsu atšķirības. Šīs atšķirības var izraisīt dažādi sacietēšanas apstākļi (temperatūra, gaisa mitrums), piemēram, veidņu aizpildīšanas secība, diennakts laiks, laikapstākļu izmaiņas un mainīgā ūdens un cementa attiecība maisījumā (neskatoties uz to, ka tiek izmantotas tehnoloģiski attīstītas betona mitruma kontroles metodes), mainīgs cementa javas daudzums uz izstrādājuma virsmas, cementa krāsas izmaiņas, kā arī pildvielas graudainība un krāsa. Betona žoga pamatu lietošanas periods ir būtisks faktors, kas ietekmē izstrādājumu krāsas izmaiņas. Lietošanas laikā krāsu atšķirības var kļūt izteiktākas, ja tiek izmantoti dažādu ražošanas partiju izstrādājumi. Tās nosaka nelielas atšķirības starp partijām, ražošanas laiks un minimālas materiālu atšķirības
3. Izgatavotajos izstrādājumos var parādīties atslāpošanās pazīmes. Drupšana ir dabiska, nejauša parādība, kas pilnībā nav atkarīga no ražotāja. Tomēr tā ir īslaicīga parādība un, atkarībā no tās veida un intensitātes, kā arī izstrādājumu lietošanas intensitātes, izzūd dažu gadu laikā. Izvirzījumu izzušanas laiku un/vai periodu ietekmē arī ekspluatācijas laikā valdošie laikapstākļi. Šādu pagaidu parādību gadījumā garantija netiek piemērota.
4. Retos gadījumos izstrādājumu virsmā var parādīties mikroplaisas. Tās rodas betona saraušanās dēļ sacietēšanas laikā. Ražotājs, veicot ekspluatācijas īpašību pārbaudes, ir noteicis, ka šīs mikroplaisas nepasliktina izstrādājumu ekspluatācijas īpašības un nesamazina to tehniskos rādītājus. Par šādām mikroplaisām garantija netiek piešķirta.
5. Ražojot betona žoga pamatus, rūpnīcas veidņu dēļ uz izstrādājuma malām var rasties „nelīdzenumi, raupjumi“. Šie „nelīdzenumi“ pēc pamata uzstādīšanas nav redzami, jo atrodas pamata apakšējā daļā. Radušies nelīdzenumi nesamazina izstrādājumu kvalitāti, un uz šiem tehniskajiem parametriem garantija netiek piešķirta.
6. Ražošanas procesa dēļ dažu izstrādājumu virsmā var parādīties mikrogaisa poras. Tās neietekmē izstrādājumu īpašības vai tehniskos parametrus, un uz šādām mikro porām garantija netiek piešķirta.